



### INFORMACIÓN Y ANÁLISIS: PREEXISTENCIAS

- DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
- DELIMITACIÓN DEL B.I.C. CONJUNTO ETNOLÓGICO
- EDIFICIOS DE UNA PLANTA CON CUBIERTA AÉREA
- EDIFICIOS DE DOS PLANTAS CON CUBIERTA AÉREA
- VIARIOS EXISTENTES PARA ACCESO A BODEGAS
- CARRETERA AUTÓNOMICA
- DELIMITACIÓN COBERTURA VEGETAL

### ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

- BUENO/NORMAL: INMUEBLE HABITABLE Y FUNCIONAL
- REGULAR: INMUEBLE HABITABLE QUE PRECISA REPARACIONES NO SUSTANCIALES
- MALO/DEFICIENTE: INMUEBLE CON DAÑOS QUE AFECTAN A SU USO Y HABITABILIDAD
- RUINOSO: INMUEBLE INHABITABLE

		ALCANCE DEL DAÑO		
		FOCALIZADO (PUNTUAL)	PARCIAL (INFERIOR AL 50%)	GENERALIZADO (SUPERIOR AL 50%)
TIPO DE DAÑO	CRITERIOS DE CONSERVACIÓN			
	LEVE	BUENO	REGULAR	REGULAR
	MODERADO	REGULAR	DEFICIENTE	DEFICIENTE
SEVERO	REGULAR	DEFICIENTE	RUINOSO	

**PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO DE BODEGAS DE TORQUEMADA**

PLANO: ESPACIO PÚBLICO, RED VIARIA Y EDIFICACIÓN: CARROVILLAMEDIANA Y PARAMILLO

REDACTORA: HENAR GÓMEZ MORENO ENERO 2026

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA ESCALA 1:1.000

Nº DE PLANO: **I.02**