



INFORMACIÓN Y ANÁLISIS: PREEXISTENCIAS

- DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
- - - - - DELIMITACIÓN DEL B.I.C. CONJUNTO ETNOLÓGICO
- EDIFICIOS DE UNA PLANTA CON CUBIERTA AÉREA
- EDIFICIOS DE DOS PLANTAS CON CUBIERTA AÉREA
- VIARIOS EXISTENTES PARA ACCESO A BODEGAS
- CARRETERA AUTÓNOMICA
- DELIMITACIÓN COBERTURA VEGETAL

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

- BUENO/NORMAL: INMUEBLE HABITABLE Y FUNCIONAL
- REGULAR: INMUEBLE HABITABLE QUE PRECISA REPARACIONES NO SUSTANCIALES
- MALO/DEFICIENTE: INMUEBLE CON DAÑOS QUE AFECTAN A SU USO Y HABITABILIDAD
- RUINOSO: INMUEBLE INHABITABLE

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN	ALCANCE DEL DAÑO		
	FOCALIZADO (PUNTUAL)	PARCIAL (INFERIOR AL 50%)	GENERALIZADO (SUPERIOR AL 50%)
LEVE	BUENO	REGULAR	REGULAR
MODERADO	REGULAR	DEFICIENTE	DEFICIENTE
SEVERO	REGULAR	DEFICIENTE	RUINOSO

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO DE BODEGAS DE TORQUEMADA
 PLANO: ESPACIO PÚBLICO, RED VIARIA Y EDIFICACIÓN: BARRIONUEVO, LADRERO Y VALDESALCE